

9--teliges Netzteil Reperaturset

BOARD Nummer:

- TNPA5351

Wird benutzt in:

- PANASONIC TXP50U30
- PANASONIC TXP46G30E
- PANASONIC TXP50GW30J
- PANASONIC TXP50G30

Fehler:

- S/C'S TO YSUS BOARD

Inhalt:

- IC502
- Q531
- Q402
- Q403
- Q422
- Q423
- Q441
- D401
- D421

Wir empfehlen, alle Sets durch qualifiziertes Personal austauschen zu lassen. Verantwortung für Verlust, Verletzung und Schaden, der bei der Reparatur entstanden ist, wird nicht übernommen. Eine erfolgreiche Reparatur hängt vom Können des Technikers und der Fähigkeit, Fehler zu finden ab.