

Bild 1 / 3 – Platine mit „Salzwasser“ – Schaden nach Einschalten – Diode A7 defekt und vielleicht auch das kleine Teil daneben?
Auf der Rückseite ist alles o.k. keine sichtbaren Schäden




Bild 2 / 3 - der untere Bereich war im Salzwasser ca. 1-2cm tief.





Bild 3/3 - Gesamte Platine, einfach bestückt; Rückseite ist völlig i.O.



Von dieser Seite aus (von unten ca. 1-2cm war die Platine im Salzwasser